



CRITERES POUR RETOUR DE VIEILLES MATIERES CREMAILLERES DE DIRECTION

CRITERI DI ACCETTAZIONE SERVOSTERZI

	✓		<p>Il componente viene smontato. La pièce est démontée. The part is taken apart.</p>	<p>Non accettato Ne pas accepter Reject</p>
	✓		<p>Il corpo è rotto o danneggiato. Le corps est cassé ou abîmé. The body is cracked or damaged.</p>	<p>Non accettato Ne pas accepter Reject</p>
	✓		<p>Sono state effettuate modifiche alla carcassa. Des changements ont été fait à la crémaillère. Changes were made to the steering rack.</p>	<p>Non accettato Ne pas accepter Reject</p>
	✓		<p>Punti di fissaggio rotti. Point de fixation cassé. Mounting hole broken off.</p>	<p>Non accettato Ne pas accepter Reject</p>
	✓		<p>Raccordi alta pressione danneggiati. Raccord à haute pression est abîmé. High pressure port is damaged.</p>	<p>Non accettato Ne pas accepter Reject</p>
	✓		<p>La cremagliera è rotta o piegata . La barre est cassée ou pliée. The rack bar is broken or bent.</p>	<p>Non accettato Ne pas accepter Reject</p>
	✓		<p>I connettori elettrici sono danneggiati . Connections électriques sont abîmés. The electrical connections are damaged.</p>	<p>Non accettato Ne pas accepter Reject</p>
	✓		<p>Il cablaggio elettrico è danneggiato. Le cablage électrique est abîmé. The electrical cable is damaged.</p>	<p>Non accettato Ne pas accepter Reject</p>
	✓		<p>Il tirante è danneggiato. La rotule est endommagée. The tie rod is damaged.</p>	<p>Accettato - € 25.00 Accepter -€25.00 Accept -€25.00</p>
	✓		<p>I tubi sono danneggiati o mancanti. Les tuyaux sont abîmés ou manquent. The pipes are damaged or missing.</p>	<p>Accettato -€ 25.00 Accepter -€ 25.00 Accept -€ 25.00</p>

Particolari eccezioni accettate—Special exceptions accepted- Exceptions spéciaux acceptés

Tutti i modelli	540055	540049	 <p>Saginaw</p> <p>Modello con tiranti centrali</p>	 <p>Il codice 406017 sarà rispedito nel 95 % dei casi con eventuali cuscinetti rotti al pignone o senza un pignone .</p> <p>Dans 95% des cas, la 406017 sera renvoyée avec un pignon démonté ou sans pignon.</p> <p>In 95% of the cases, the 406017 will be sent back with loose pinion or without</p>
540007	540064	540065		
500001	502066			
<p>I numeri dei modelli sopra e tutte le idroguidate del modello con tiranti centrali sono forniti senza tiranti . Les références mentionnées ci-dessus et tous les modèles CTO sont livrés sans rotules. All the above mentioned part numbers and all CTO models are supplied without tie rods.</p>				